

PUNCTUL NR. 33



Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei (faza "documentatie de interventie" conf. HG 28/2008) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Inlocuire piese cale si curbe de legătură în reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructura și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.;

Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană, raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

În baza hotărârii C.G.M.B. nr. 180/1997 privind Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafață din municipiul București până în anul 2000 și în perspectivă până în anul 2010;

În baza art.44 alin.(1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică (faza "documentație de intervenție" conf. HG 28/2008) prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economiči ai obiectivului de investiții "Înlocuire piese cale și curbe de legătură din rețea de linii de tramvai a Municipiului București, cu derulare eșalonată în perioada 2009 – 2010 prevăzută în anexa nr. 2.

Art.3 Documentația de atribuire se va aviza de către Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice și va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Art.4 Finanțarea se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București, iar procedura de achiziție publică va fi supusă prevederilor legislației în vigoare.

Art.5 Sumele corespunzatoare achiziției se vor cuprinde în bugetele anuale ale Municipiului București.

Art.6 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărari.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tudor TOMA**

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

**INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE
TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI**

FAZA: DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE



MAI 2009




REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


FAZA: DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE

DIRECTOR INFRASTRUCTURA,

ing. Giani DABU.....

ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

ŞEF ATELIER,

ing. Adrian TIBREA.....

ŞEF PROIECT,

ing. Mădălin RĂDUCANU

MAI 2009

2



R.A.T.B. Atelierul Proiectare Infrastructură		<u>ÎNLOCUIRI PIESE CALE ÎN REȚEAUA</u> <u>DE LINII DE TRAMVAI DIN</u> <u>MUNICIPIUL BUCUREȘTI</u> Faza : Documentație de intervenție
---	--	---

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Foaie de semnături
3. Borderou
4. Tema de proiectare
5. Documentație de intervenție
6. Deviz general
7. Deviz pe obiect
8. Centralizator obiecte
9. Centralizator avize
10. Certificat de urbanism
11. Raportul de constatare al gradului de uzură


PIESE DESENATE

Planuri de încadrare în zonă
 Planuri de situație – sc. 1: 500
 Secțiuni transversale



R.A.T.B. R.A.

SE APROBĂ
DIRECTOR INFRASTRUCTURĂ,



De acord cu plata din fond
productie, buget, surse proprii.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
ec. Virgil Chiru

TEMA DE PROIECT
aprobat de C.T.E. în şedinţă din 05.05.2009
în conformitate cu decizia nr. 208 din 12.06.1991

**Denumirea : "INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"**

2. Beneficiar si termen solicitat : R.A.T.B. – S.M.E

3. Sursa de finantare : fond productie

4. Faza de execuție : Documentatie de interventie; Proiect tehnic;

5. Tarife/ manoperă : lei

6. Termene posibile :

7. Justificarea cererii și condiții impuse :

Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători. Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1. deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării şinei și menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetitive deraieri de pe şină a vagoanelor;
2. uzuri ale profilului şinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare; deteriorarea prin rupere a prinderilor sinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării şinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetitive deraieri de pe şină a vagoanelor;
3. uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectă condițiile privind siguranța circulației;
4. tasarea neuniformă a infra și supra structurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;
5. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avariilor (rupturi și înlocuire de şine făcute cu alte tipuri de şine);
6. lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale și de infiltratie;
7. deteriorarea acelor și a articulațiilor acestora;
8. modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;
9. Deteriorarea suprafețelor carosabile în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de lemn de sub aparatelor de cale;
10. lipsa aparatelor de manevrare automată și a echipamentelor necesare managementului de trafic.
11. prăbușirea intregii plase a aparatelor de cale datorita fundației deteriorate, care produc denivelări importante în carosabil, unde vehicolele rutiere circulă cu viteză excesivă și redusă, contribuind la producerea de blocaje în trafic.

4



Acstea deficiențe împreună cu faptul că durata normată de viață a aparatelor (5ani) este expirată conduc la adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor apарат de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execuții "la nou" a acestora fără a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate ceruți de standardele și normele în vigoare.

Din aceste motive se impune modernizarea locală liniei într-o soluție constructivă care să satisfacă cerințele de stabilitate, confort și siguranță a circulației cu care RATB a onorat în ultimii ani călătorii. O astfel de soluție permite integrarea zonelor în cauza în viitor cu soluțiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul traseului.

8. Conținutul proiectului :

Locațiile Pieselor de cale ce fac obiectul prezentului proiect sunt:

- Intersecția str. Dristor cu Bd. Camil Ressu;
- Bucla Nicolae Grigorescu
- Intersecția Str. Traian cu Calea Calarasilor
- Intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- Bucla întoarcere tramvaie Zețarilor
- Bucla întoarcere tramvaie Lacul Tei
- B-dul Bucureștii Noi

În total sunt 58 de piese de cale conventionale distribuite astfel:

- 21 schimbători simpli de ieșire cu raza R=50m
- 20 schimbători simpli de intrare cu raza R=50m
- 17 traversari T4 (TW-TW)

Inlocuirea aparatelor de cale și punerea lor pe noul amplasament, conduce implicit și la racordarea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea tramei stradale pana la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale duce și la lucrări de ridicare la cota a capacelor caminelor existente.

În total sunt 41 schimbători simpli și 17 traversări.

Lucrările la aparatelor de cale și la linia de tramvai se vor realiza într-o soluție constructivă modernă care va asigura condiții normale de exploatare, funcție și de traficul ce se desfășoară pe aparatelor respective.

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- ✓ Executarea săpăturii pîna la adîncimea de fundare (-90cm)
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidului de sprijin din beton C12/15 (0,47x0,2m)
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așternerea nisipului - 5cm
- ✓ Așterenerea stratului balast 37cm și geogrila
- ✓ Așternerea stratului de AB2 – 5cm



Suprastructura pe zona aparatelor de cale si a curbelor de legatura

Se va realiza din şină profil NP4aS, oțel **900V (pusa la dispozitie de catre RATB)**, montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu plasă Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa sinei și la inima acestiei. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (MASF16-4cm) și unul de legatura (BAD25 – 5cm). Între stratul de legatura al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.

Armarea stratului de beton cu plasa de sarma se va face numai în zonele în care nu vor fi afectate circuitele de cale pentru automatizare (bucle inductive).

Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Pe zona curbelor de legatura dintre aparatele de cale sîna va fi montată pe calaje în vederea asigurării NSS-ului. O parte dintre acestea după monolitizarea se vor recupera.

Asigurarea ecartamentului se va face cu ajutorul antretoazelor, acestea fiind protejate cu tecii de cauciuc.

Pe zona curbelor de legatura se vor utiliza prinderi pentru fixarea sinei în beton și antretoaze.

Liniile de tramvai deservite de aceste aparate de cale se vor păstra și pe viitor în funcțiune în cadrul rețelei de linii de tramvai.

Conditii de elaborare :

Documentația va fi întocmită de API, cu consultarea specialiștilor din RATB și din afara regiei, eventual cadre didactice, care vor semna și pentru verificator autorizat.

VIZAT

Serv. Tehnic. Serv. Mecano-Energetic.

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

OBSERVATII ALE C.T.E.

Se vor întocmi documentații conform prevederilor HG 28/2008.

Secretar C.T.E.,



DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE

Obiectul prezentei documentații îl reprezintă lucrarea :
“ INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN
MUNICIPIUL BUCURESTI” pentru faza „DOCUMENTATIE DE
INTERVENTIE”.

Locațiile Pieselor de cale ce fac obiectul prezentului proiect sunt:

- Intersecția str. Dristor cu Bd. Camil Ressu;
- Intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- Bucla întoarcere tramvaie Zetărilor
- Bucla întoarcere tramvaie Lacul Tei
- B-dul București Noi

În total sunt 37 de piese de cale conventionale distribuite astfel:

- 14 schimbatori simpli de ieșire cu raza R=50m
- 13 schimbatori simpli de intrare cu raza R=50m
- 10 traversari T4 (TW-TW)

Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători. Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1. deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării şinei și menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetitive deraieri de pe şină a vagoanelor;
2. uzuri ale profilului şinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;
3. deteriorarea prin rupere a prinderilor şinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării şinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetitive deraieri de pe şină a vagoanelor;
4. uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectă condițiile privind siguranța circulației;
5. tasarea neuniformă a infra și supra structurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;
6. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetitivelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuiri de şine făcute cu alte tipuri de şine);
7. lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale și de infiltratie;
8. deteriorarea acelor și a articulațiilor acestora;
9. modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;
10. Deteriorarea suprafețelor carosabile în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de lemn de sub aparatelor de cale;
11. lipsa aparatelor de manevrare automată și a echipamentelor necesare managementului de trafic.
12. prăbușirea intregii plase a aparatelor de cale datorită fundației deteriorate, care produc denivelări importante în carosabil, unde vehicolele rutiere circulă cu viteza excesiv de redusă, contribuind la producerea de blocaje în trafic.

7



Acstea deficiențe împreună cu faptul că durata normată de viață a aparatelor (5ani) este expirată conduc la adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execuții "la nou" a acestora fără a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate ceruți de standardele și normele în vigoare.

Din aceste motive se impune modernizarea locală liniei într-o soluție constructivă care să satisfacă cerințele de stabilitate, confort și siguranță a circulației cu care RATB a onorat în ultimii ani călătorii. O astfel de soluție permite integrarea zonelor în cauza în viitor cu solutiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul traseului.

Inlocuirea aparatelor de cale și punerea lor pe noul amplasament, conduce implicit și la racordarea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea tramei stradale pana la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale duce și la lucrari de ridicare la cota a capacelor caminelor existente.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:

- Capacitate - 37 buc. piese conventionale (schimbători și traversari)
- - lungime liniilor de legatură 2.628 km c.s
- Valoarea totală a obiectivului (inclusiv TVA) - 43.021.947 lei (echivalentul a 10.173.078 Euro calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009), din care:
 - Valoarea de C+M 37.116.047 lei (echivalentul a 8.776.554 Euro calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009)
 - Durata de execuție 16 luni calendaristice

Descrierea funcțională și tehnologică:

Prin noțiunea de aparatelor de cale se definesc schimbătoarele de cale simple, duble sau triple, care asigură schimbarea direcției de mers a tramvaielor, precum și traversările dintre liniile de tramvai. Un **schimbător simplu** (stînga sau dreapta) este alcătuit din macazul propriu-zis, inima de încrucișare și curbele de legătură. Aceasta asigură schimbarea într-o singură direcție de mers. Un **schimbător dublu** este alcătuit din două schimbătoare simple, o traversare cu patru inimi și curbele de legătură cu liniile principale de circulație. Aceasta asigură circulația vagoanelor înainte și la stînga sau dreapta. Un **schimbător triplu** asigură circulația vagoanelor înainte, la stînga și la dreapta. Aceasta este alcătuit din mai multe schimbătoare simple și mai multe traversări. **Traversările** între liniile de tramvai sunt traversări simple (cu 4 inimi de încrucișare) și traversări duble cu 8 sau 16 inimi de încrucișare.

În total sunt 27 schimbători simpli și 10 traversări.

Lucrările la aparatelor de cale și la linia de tramvai se vor realiza într-o soluție constructivă modernă care va asigura condiții normale de exploatare, funcție și de traficul ce se desfășoară pe aparatelor respective.

Lungimea liniilor de legatură este de 2,628 km. c.s.

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- ✓ Executarea săpăturii pîna la adincimea de fundare (-90cm)
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidului de sprijin din beton C12/15 (0,47x0,2m)
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așternerea nisipului - 5cm
- ✓ Așterenerea stratului balast 37cm și geogrila



- ✓ Asternerea stratului de AB2 – 5cm

Suprastructura pe zona aparatelor de cale si a curbelor de legatura

Se va realiza din şină profil NP4aS, oțel **900V (pusa la dispozitie de catre RATB)**, montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu plasă Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa şinei și la inima acestiei. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzura (MASF16-4cm) și unul de legatura (BAD25 – 5cm). Între stratul de legatura al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.

Armarea stratului de beton cu plasa de sarma se va face numai în zonele în care nu vor fi afectate circuitele de cale pentru automatizare (bucle inductive).

Închiderea rosturilor se va realiza cu masti de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Pe zona curbelor de legatura dintre aparatele de cale sănă va fi montată pe calaje în vederea asigurării NSS-ului. O parte dintre acestea după monolitizarea se vor recupera.

Asigurarea ecartamentului se va face cu ajutorul antretoazelor, acestea fiind protejate cu teci de cauciuc.

Pe zona curbelor de legatura se vor utiliza prinderi și traverse înglobate în beton.

Liniile de tramvai deservite de aceste aparate de cale se vor păstra și pe viitor în funcțiune în cadrul rețelei de linii de tramvai.

Pe perioada execuției lucrărilor, temporar se pot ocupa spații din circulația generală adjacente traseului, pentru staționarea utilajelor ce lucrează efectiv (macara, excavator, basculante, etc.). Eventualele spații de depozitare temporară a materialelor pentru cca. 1-3 zile, pot fi aprobată la execuție odată cu obținerea autorizației de construire și cu organizarea de sănzier.

Caracteristicile geofizice și geotehnice ale terenului din amplasament sunt aceleași cu cele ale drumului existent. Terenul în cauză este stabilizat în timp ca urmare a traficului rutier intens desfășurat pe arterele în cauză.

Din datele deținute pînă în prezent (în banca de date geologice al orașului) pămîntul din fundația liniei de tramvai nu ridică probleme deosebite, însăciindu-se în caracteristicile normale ale pămînturilor aflate sub arterele de circulație ale orașului. Cu toate acestea se vor lua măsuri pentru stabilizarea terenului și creșterea capacitatei portante, avîndu-se în vedere că pe zona aparatelor de cale se produc șocuri dinamice la trecerea convoaielor, care s-a constatat că afectează în timp stabilitatea fundației și a liniei.

**SEF ATELIER PROIECTARE
INFRASTRUCTURĂ**
ing. Adrian Tibrea

**SEF PROIECT,
ing. Madalin RADUCANU**

INTOCMIT,
ing. Laurentiu MIREA



ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

DEVIZ GENERAL

**Privind cheltuielile necesare realizării realizării obiectivului de investiție
"Inlocuire piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti"**

1 € = 4,229 lei din data de 28.04.2009

Nr. crt	Denumire capitol de investiții	VALOAREA (inclusiv TVA)			
		TOTAL		Din care supusă procedură de achiziție publică	
		LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
1	CAPITOLUL 1				
	Cheltuieli pentru obținere și amenajare teren	2.046.717	483.972		
1.1	Obținere teren	-	-		
1.1.1	Pentru obiectiv	-	-		
1.1.2	Pentru organizare săntier pe timpul realizării lucrărilor	-	-		
1.2	Amenajare teren	2.046.717	483.972		
1.2.1	Demolări	-	-		
1.2.2	Demontări	-	-		
1.2.3	Defrișări	-	-		
1.2.3.1	Defrișări arbori, arbusti, etc.	-	-		
1.2.4	Devieri rețele de utilitate	-	-		
1.2.4.1	FDEB	-	-		
1.2.4.2	APA NOVA	-	-		
1.2.4.2	ROMTELECOM	-	-		
1.2.4.2	RADET	-	-		
1.2.4.2	DISTRIGAZ	-	-		
1.2.4.2	LUXTEN	-	-		
1.2.4.2	PROTECTIE CATODICA	-	-		
1.2.4.3	AMENAJARI URBANISTICE	-	-		
1.2.5	Sistematizare verticală (ASFALTARE INTERSECTII + RIDICARI LA COTE CAMINE)	2.046.717	483.972		



1	2	3	4	5	6
	1.2.6 Drenaje și epuismente	-	-		
1.3	Amenajare pentru protecția mediului	-	-		
	1.3.1 Plantare copaci și amenajare spații verzi	-	-		
	1.3.1.1 Plantare copaci și amenajare spații verzi	-	-		
	1.3.2 Protecție fonică	-	-		
	1.3.2.1 Împrejmuire protecție fonică	-	-		
2	CAPITOLUL 2				
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-		
2.1	Alimentare cu apă și canal	-	-		
	2.1.1 Rețea apă și canal aferente cabinei cap linie	-	-		
2.2	Alimentare cu energie electrică	-	-		
	2.2.1 Alimentare cu energie electrică substație - feederi	-	-		
	2.2.2 Raccorduri electrice pentru peroane și aparate de cale	-	-		
	2.2.3 Alimentare sistem informatizare a călătorilor	-	-		
2.3	Telefoane	-	-		
	2.3.1 Racord telefonic aferent cabinei cap linie	-	-		
2.4	Electrice	-	-		
	2.4.1 Racord electric aferent cabinei cap linie	-	-		
2.5	Gaze	-	-		
3	CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	1.751.910	414.261		
3.1	Studii de teren	-	-		
	3.1.1 Studiu geotehnic	-	-		
	3.1.2 Studiu circulație	-	-		
	3.1.3 Studiu PUZ	-	-		
	3.1.4 Studiu de Impact	-	-		
3.2	Avize, acorduri, autorizații	3.058	723		
	3.2.1 Certificat urbanism	50	12		
	3.2.2 Toate avizele conform CU	3.008	711		
	3.2.3 Autorizație de construire	-	-		
	3.2.4 Număr stradal	-	-		
	3.2.5 Cadastru	-	-		
	3.2.6 Aviz mediu	-	-		
	3.2.7 Alte avize	-	-		



1	2	3	4	5	6
3.3 Proiectare și engineering		1.669.968	394.885		
3.3.1 Studiu de prefezabilitate		-	-		
3.3.2 Studiu de fezabilitate		250.495	59.233		
3.3.3 P.T. + D.E.		1.419.473	335.652		
3.3.3.1 R.A.T.B.		1.396.827	330.297		
3.3.3.2 Toți terții pentru automatizare macazuri		22.646	5.355		
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție publică		2.000	473		
3.5 Consultanță		-	-		
3.6 Asistență tehnică		76.883	18.180		
3.6.1 Asistență tehnică - proiectare		-	-		
3.6.1.1 Tarif de asistență tehnică		-	-		
3.6.2 Supraveghere executie prin inspectorii de santier		76.883	18.180		
4 CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază		33.399.362	7.897.697		
4.1 Construcții si instalații		24.464.879	5.785.027		
4.1.1 Aparate de cale		13.071.430	3.090.903		
4.1.2 Linii de legatura		11.393.449	2.694.124		
4.2 Montaj utilaj tehnologic		1.771.352	418.858		
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj		7.163.131	1.693.812		
4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport			-		
4.5 Dotări		-	-		
5 CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli		5.823.959	1.377.148		
5.1 Organizare de săntier		1.669.968	394.885		
5.1.1 I lucrări de construcții		1.669.968	394.885		
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de săntier		-	-		
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare		434.192	102.670		
5.2.1 Comisioane, taxe și cote legale		434.192	102.670		
5.2.2 Costul creditului		-	-		
5.3 Diverse și neprevăzute		3.719.799	879.593		
5.3.1 Pentru lucrări noi, reparatii capitale - 10%		3.719.799	879.593		



1	2	3	4	5	6
	5.3.2 Pentru consolidare - 20%	-	-		
6	CAPITOLUL 6	-	-		
	Cheltuieli pentru darea în exploatare	-	-		
6.1	Pregătire profesională - Tehnologul și/sau Beneficiarul	-	-		
6.2	Probe tehnologice - Evaluare	-	-		
	TOTAL	43.021.948	10.173.078		
	din care C + M	37.116.047	8.776.554		
PARTEA a II-a					
	Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente, inclusiv în contul Obiectivului de Investiție	-	-		
PARTEA a III-a					
	Fondul de Rulment necesar pentru primul ciclu de producție	-	-		
	TOTAL GENERAL	43.021.948	10.173.078		
	din care C + M	37.116.047	8.776.554		

DIRECTOR INFRASTRUCTURA

ing. Geanu DABU

SEF ATELIER PROIECTARE

ing. Adrian TIBREA

SEF PROIECT,

ing. Madalin Raducanu

INTOCMIT,

ing. Gabriela TITU



CENTRALIZATOR OBIECTE

Inlocuire piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

NR. OBIECT	OBIECTE	LEI				
		C+M	MONTAJ UTILAJ	UTILAJ	DOTARI	TOTAL
1	Aparate de cale	10.984.395	1.488.531	6.019.438		
2	Linii de legatura	9.574.327				
3	Asfaltare intersectii + ridicari la cote camine	1.719.930				
	VALOARE FARA TVA	10.984.395	1.488.531	6.019.438	0	18.492.364
	TVA	2.087.035	282.821	1.143.693	0	3.513.549
	VALOARE CU TVA	13.071.430	1.771.352	7.163.131	0	22.005.913

SEF ATELIER PROIECTARE,
ing. Adrian TIBREA



SEF PROIECT,
ing. Madalin RADUCANU




OBIECTUL NR.1
Aparate cale

Inlocuire piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

DEVIZ	DENUMIREA LUCRARII	C+M	LEI			TOTAL
			MONTAJ UTILAJ	UTILAJ	DOTARI	
1.1	Demontare	312.970				
1.2	Fundatii si terasamente	809.629				
1.3	Inglobare	361.777				
1.4	Suprastructura	8.073.654				
1.5	Amortizoare de zgomote si vibratii	712.080				
1.6	Separator de namol si ulei	114.048				
1.7	Canalizare macazuri	600.237				
1.8	Montare automatizare macaz		559.355			
1.9	Montare incalzitoare macaz		449.693			
1.10	Montare ungator sina		203.935			
1.11	Montare dispozitiv de indexare		275.548			
1.12	Procurare automatizare macaz			4.080.800		
1.13	Procurare incalzitoare macaz			267.487		
1.14	Procurare ungator sina			1.232.243		
1.15	Procurare dispozitiv de indexare			438.908		
VALOARE FARA TVA		10.984.395	1.488.531	6.019.438		18.492.364
TVA		2.087.035	282.821	1.143.693		3.513.549
VALOARE CU TVA		13.071.430	1.771.352	7.163.131		22.005.913

SEF ATELIER PROIECTARE,
ing. Adrian TIBREA

Intocmit,
ing. Madalin RADUCANU



OBIECTUL NR.2
Linii de legatura

Inlocuire piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei


DEVIZ	DENUMIREA LUCRARII	C+M	LEI			TOTAL
			MONTAJ UTILAJ	UTILAJ	DOTARI	
2.1	Demontare	478.716				
2.2	Fundatii si terasamente	2.489.325				
2.3	Inglobare	957.433				
2.4	Suprastructura	4.787.164				
2.5	Amortizoare de zgomote si vibratii	861.689				
2.6	Separator de namol si ulei					
2.7	Canalizare macazuri					
2.8	Montare automatizare macaz					
2.9	Montare incalzitoare macaz					
2.10	Montare ungator sina					
2.11	Montare dispozitiv de indexare					
2.12	Procurare automatizare macaz					
2.13	Procurare incalzitoare macaz					
2.14	Procurare ungator sina					
2.15	Procurare dispozitiv de indexare					
VALOARE FARA TVA		9.574.327	0	0		9.574.327
TVA		1.819.122	0	0		1.819.122
VALOARE CU TVA		11.393.449	0	0		11.393.449

SEF ATELIER PROIECTARE,
ing. Adrian TIBREA



Intocmit,

ing. Madalin RADUCANU



OBIECTUL NR. 3
Asfaltare intersectii + ridicari la cote camine

Inlocuiri piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

DEVIZ	DENUMIREA LUCRARII	C+M	MONTAJ UTILAJ	LEI		
				UTILAJ	DOTARI	TOTAL
3.1	Asfaltare intersectii + ridicari la cote camine	1.719.930				
	VALOARE FARA TVA	1.719.930	0,00	0,00	0,00	1.719.930,00
	TVA	326.787	0,00	0,00	0,00	326.786,70
	VALOARE CU TVA	2.046.717	0,00	0,00	0,00	2.046.716,70

SEF ATELIER PROIECTARE,
 ing. Adrian TIBREA

Intocmit,
 ing. Madalin RADUCANU



CENTRALIZATOR AVIZE

NR. CRT.	AVIZ	NR. IEȘIRE RATB	NR. INTRARE EDILI	SUMA ACHITATĂ (Factură) (RON)	NR. PRIMIRE / DATA
1	2	3	4		5
1	CERTIFICAT DE URBANISM		818990/31.03.2009		266R/818990/29.04.2009
2	PMB-Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației	50564/05.05.2009	826946/05.05.2009		
3	NET CITY TELECOM	50564/05.05.2009	2538/05.05.2009		
4	D.T.C.M.B	50564/07.05.2009	91083/07.05.2009		
5	SC. APA NOVA BUCUREȘTI	50564/05.05.2009	317901-88/05.05.2009	FACTUA NR.ANB090315834/07.05.2009	
6	RADET	50564/05.05.2009	9774/05.05.2009		
7	S.C ELECTRICA - SDB	50564/07.05.2009	BSEXX02847,BSEXX02848, BEEXX03713,BEEXX03712,BEEXX03711,BNE XX04430,BNEXX04429/07.05.2009	NR.FACTURA 9FF0034837/CHIT.NR.9FCOO3 1674/07.05.2009	
8	DISTRIGAZ SUD	50564/06.05.2009	16248/06.05.2009	NR.FACTURĂ ATP 1901241410/CHITANTA SERIA DSB 91418/06.05.2009	
9	R.A.T.B.	50564/06.05.2009	50564/06.05.2009		50564/08.05.2009
10	AVIZ ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	50564/05.05.2009	8453/05.05.2009		



11	AVIZ PRIMAR SECTOR 1	50564/05.05.2009	14999/06.05.2009		
12	AVIZ ADP SECTOR 1	50564/05.05.2009	7908/05.05.2009		
13	AVIZ PRIMAR SECTOR 2	50564/06.05.2009	34074/06.05.2009		
14	AVIZ ADP SECTOR 2	50564/05.05.2009	5300R/05.05.2009		
15	AVIZ PRIMAR SECTOR 3	50564/05.05.2009	24037/05.05.2009		
16	AVIZ ADP SECTOR 3	50564/05.05.2009	24037/05.05.2009		
17	AVIZ PRIMAR SECTOR 4	50564/05.05.2009	21918/05.05.2009		
18	AVIZ ADP SECTOR 4	50564/05.05.2009	21889/05.05.2009		
19	AVIZ PRIMAR SECTOR 5	50564/05.05.2009	15135/05.05.2009		
20	AVIZ ADP SECTOR 5	50564/05.05.2009	9211/05.05.2009		
21	AVIZ BRIGADA DE POLIȚIE RUTIERĂ				
22	PMB-Direcția Protecția mediului și Educație Ecocivică Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București	50564/05.05.2009	826945/05.05.2009		
23	ACORD DE MEDIU	50554/8.05.2009	171120/08.05.2009		

ÎNTOCMIT,

Ing.Rosu Cristina




PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certificat ISO 9001 : 2000

SMM certificat ISO14001 : 2004

Primăria Municipiului Bucureşti

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ACORDĂ BENEFICI-
ARULUI DREPTUL ÎNCEPERII EXECUȚIEI CONSTRUCȚIEI
și șință TINE LOU DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE**

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 266 R/818990 din 29.04.2009

*Urmare cererii adresate de R.A.T.B.
cu domiciliul/sediul în județul municipiu/orașul/comuna BUCURESTI
satul sectorul 1
strada B-DUL DINICU GOLESCU nr. 1 bl. sc. et. ap.
telefon/fax e-mail
înregistrată la nr. 818990 din 31/03/2009*

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ

Pentru teren – situat în municipiul BUCUREȘTI, intersecția str. Dristor cu b-dului Camil Ressu, buclă Nicolae Grigorescu, intersecția str. Traian cu Calea Calarășilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, buclă de întoarcere a tramvaielor pe str. Zetarilor, buclă de întoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul București Noi; sect. 1, 2, 3, 4, 5, sau identificat prin ¹ carourile topografice: 5648(E'17), 6047(I'18), 5351(B'14), 4948(C17), 4641(F24), 5458(C'7), 4161(L4)

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUG, aprobată cu hotărârea Consiliului Municipiului București nr. 269/2000

1. REGIMUL JURIDIC: Domeniu public în administrarea Directiei ADP sectorului 1, 2, 3, 4, 5, Directia de Administrare a Strazilor

2. REGIMUL ECONOMIC: Inlocuirea pieselor cale în rețeaua de linii de tramvai din municipiul București, intersecția str. Dristor cu b-dului Camil Ressu, buclă Nicolae Grigorescu, intersecția str. Traian cu Calea Calarășilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, buclă de întoarcere a tramvaielor pe str. Zetarilor, buclă de întoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul București Noi

3. REGIMUL TEHNIC: Inlocuirea pieselor cale în rețeaua de linii de tramvai din municipiul București, intersecția str. Dristor cu b-dului Camil Ressu, buclă Nicolae Grigorescu, intersecția





29.04.2009

- CU nr. 266 R/818990 din 13.04.2009

- avizul Directiei ADP 1, avizul Directiei ADP 2, avizul Directiei ADP3, avizul Directiei ADP 4, avizul Directiei ADP 5;

- avizul Directiei de Administratie a Strazilor;

- avizul Comisiei de Coordonare Lucrari Edilitare (avizele RADET, SC APA NOVA BUCURESTI, SC ELECTRICA-SDB, DISTRIGAZ-SUD, D.Tc.M.B., RATB, NET CITY TELECOM)

- avizul rutier al Comisiei de Circulatie.

d) Avizele/acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant:

d.1 Avizele acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau alte servicii descentralizate ale acestora:

- avizul Brigazii de Politie Rutiera ;

- aviz Directia Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica, Administratia Lacuri, Parcuri si Agreement Bucuresti

d.2. Alte avize/acorduri

d.3. Studii de specialitate:

e. Documentele de plată ale urmatoarelor taxe:taxa A.C.

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE
AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE
SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUȚA LUCRARII DE CONSTRUCȚII**

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL,

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

SECRETAR GENERAL,

Tudor TOMA


ARHITECT ȘEF,


Gheorghe PĂTRAȘCU

Achitat taxa de : scutit de plata taxei conform art. 269 lit. c din metodologia de aplicare a Legii 571/23/12/2003

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /prin poștă la data de 4.05.2009
Intocmit: ing. Camelia Popa







ATELIER
PROIECTARE
INFRASTRUCTURA





REGIA AUTONOMA
DE TRANSPORT
BUCURESTI
R.C. J40/46/1991


Beneficiar:


REGIA AUTONOMA DE
TRANSPORT BUCURESTI

Project nr.

ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991	Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	Proiect nr.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		1:500	INTERSECTIA DR. ISTRATE - 11 IUNIE
Proiectat	sing. Laurentiu MIREA		23	Obiect APARATE CALE
Desenat	sing. Laurentiu MIREA		Data: MAR/2000	Titlu planșă PLAN DE SITUAȚIE
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Faza: D: 1








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECȚIA URBANISMUL
AMENAJAREA TERENURILOR

VIZAT SPRIU NEȘCHEZARE
BAlexandru Coșerit de urbanism

Nr. 266.R/88990 din 29.04.2009

ARHITECT SEF



LIMITA DE PROIECT

R E S

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL URBANISMULUI

ADMISIJA ARETELE DE PROIECT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la certificatul de urbanism
Nr. 266R/81899 din 29.04.2009

ARHITECT SEF

Verifier proiecte, atestat			
Verifier proiecte, dăstat			
Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta

Referat/Expertiza nr./Data:

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE
TRANSPORT BUCURESTI

Proiect nr.

ATELIER
PROIECTARE
INFRASTRUCTURA



REGIA AUTONOMA
DE TRANSPORT
BUCURESTI
R.C. J40/46/1991

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		1:500
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA		
Desenat	ing. Laurentiu MIREA		
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		

Data:
APR/2009

Titlu/proiect
INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII
DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Faza:
D.I.

Obiect
APARATE CALE

Titlu planșa:
PLAN DE SITUATIE INTERSECTIA DRISTROR -
CAMIL RESSU

Planșa nr.2

Raport de constatare a gradului de uzura (starii tehnice) a pieselor de cale din locatiile prevazute in decizia 158/27.04.2009

Comisia desemnata prin decizia 158/27.04.2009 a analizat gradul de uzura a pieselor de cale mentionate in decizie rezultand urmatoarele:

1. Bucla Lacul Tei, cuprinde 5 piese de cale din care 4 schimbatoare (2 de intrare si 2 de iesire) si o traversare cu 4 inimi. Doua schimbatoare sunt din anul 1969 (data punerii in functiune a buclei), doua au fost inlocuite in 1998 iar traversarea de 4 inimi in anul 2000.
2. Intersectia Str. Traian-Calea Calarasilor, cuprinde 3 schimbatoare duble
3. Intersectia Str. Dristor-Bd. Camil Ressu, cuprinde 3 schimbatoare de intrare/iesire plus o traversare T4. Acestea au fost montate in anii 1986-1987.
4. Bucla Zetarii, cuprinde 6 schimbatori de intrare si iesire, un schimbator dublu si 2 traversari T4. Bucla a fost reparata in anul 1999 iar cele 2 traversari T4 au fost schimbate in anul 2000.
5. Bucla N. Grigorescu, cuprinde 10 piese de cale din care 8 schimbatoare de intrare si iesire si 2 traversari T8. Aparatele de cale au fost puse in functiune in anul 1967.
6. Intersectia 11 Iunie-Str. Dr Istrati, cuprinde 3 schimbatoare duble montate in anul 2001.
7. Intrare Depou Bucurestii Noi, cuprinde 6 schimbatoare de intrare/iesire si 2 traversari T4. Celeste schimbatoare au fost montate in anul 1960, iar schimbatorul Si 748 a fost schimbat in anul 1985.

Nr. Crt.	Locatie	Cod schimbatori	PIF Punere in functiune	Stare tehnica actuala	Frecventa de circulatie a tramvaielor
1	Bucla Lacul Tei	Se 136	1969	Necorespunzatoare	Medie
		Se 137	1969		
		Si 134	1998		
		Si 135	1998		
		T4 236	2000		
2	Intersectia Str. Traian-Calea Calarasilor	SD 419	2003	Necorespunzatoare	Mare
		SD 420	2004		
		SD 421	1996		
3	Intersectia Str. Dristor-Bd. Camil Ressu	T4 606	1986	Necorespunzatoare	Mare
		Se 335	1987		
		Se 336	1987		
		Si 338	1987		
		SD 649	1999		
4	Bucla Zetarii	T4 650	2000	Necorespunzatoare	Medie
		T4 651	2000		
		Si 569	1999		
		Se 570	1999		
		Se 574	1999		
		Se 575	1999		
		Si 573	1999		
		29			



		Si 572	1999		
5	Bucla N. Grigorescu	T8 424	1967	Necorespunzatoare	Mare
		T8 435	1967		
		Si 366	1967		
		Si 362	1967		
		Si 361	1967		
		Si 360	1967		
		Se 358	1967		
		Se 359	1967		
		Se 363	1967		
		Se 367	1967		
6	Intersectia 11 Iunie-Str. Dr Istrati	SD 624	2001	Necorespunzatoare	Mare
		SD 625	2001		
		SD 626	2001		
7	Intrare Depou Bucurestii Noi	T4 838	1960	Necorespunzatoare	Mare
		T4 837	1960		
		Si 749	1960		
		Si 748	1985		
		Se 751	1960		
		Se 750	1960		
		Si 3033	1999		
		Se 3021	1999		

Concluzie:

In urma analizei (tinand cont si de prevederile Legii 15/1994 republicata in 1999 si R.L. 242/2004 privind durata de viata a pieselor de cale) comisia considera ca o necesitate urgenta, inlocuirea tuturor acestor piese de cale cuprinse in tabelul anexat.

Deasemenea comisia recomanda instituirea de restrictii de viteza pe zonele respective pana la inlocuirea acestor piese de cale.

Comisia:

Dr. Ing. Sabarez Costel
 Ing. Doman Daniel
 Ing. Tibrea Adrian
 Ing. Prodan Ion
 Ing. Duicu Victor
 Ing. Barbulescu Liviu
 Ing. Gavan Manuela
 Ing. Cronakis Iulian

S.M.C. Presedinte 
 E.I.E.L.C.C. 
 A.P.I. 
 A.P.I. 
 A.P.U.P.S. 
 E.T.E. 
 S.M.E. 
 S.P.P.T.A.D.T.T. 



30

50622/12.05.2009.

RATB-SME

NR. 57714/11.05.2009

A.P.I.


Referitor: Documentatia de interventie "Inlocuire piese de cale in reteaua de linii de tramvai din Municipiul Bucuresti"


Urmare adresei dvs.nr.50563/04.05.2009 va comunicam ca piesele de cale(58 buc) din cadrul lucrarii "Inlocuire piese de cale in reteaua de linii de tramvai din Municipiul Bucuresti "au valoarea de inventar amortizata integral.

SEF SERVICIU,
Ing.DINU DANUT



31







33

Verifier proiecte atestat				
Verifier proiecte atestat				
Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991			Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			Faza: D.I.
Proiectat	sing. Laurentiu MIREA			Obiect APARATE CALE
Desenat	sing. Laurentiu MIREA			Titlu plansa Plan de situatie bucla intoarcere tramviale Lacul Tei
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		Data: APR/2009	Plansa nr.


STR. MITROPOLITUL	INTR. OVIDIU	STR. 11 IUNIE	INTR. PREOTESCU GHEORGHE																																																																	
R. SLOBOZIA			STR. CORNELIA																																																																	
46																																																																				
STR. LAMITII	INTR. CALTUNA	STR. 11 IUNIE																																																																		
ALEEA SUTER	STR. CONSTANTIN I. ISTRAII																																																																			
STR. COSTESCU GHEORGHE			B-DUL MARASESTI																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Verificator proiecte astat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verificator proiecte astat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifier/ Expert</td> <td>Nume</td> <td>Semnatura</td> <td>Cerinta</td> <td>Referat/Expertiza nr./Data</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA </td> <td>REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991</td> </tr> <tr> <td>Specificatie</td> <td>Nume</td> <td>Semnatura</td> <td rowspan="5">Scara: %</td> <td>Beneficiar:</td> </tr> <tr> <td>Sef proiect</td> <td>ing. Madalin RADUCANU</td> <td></td> <td>REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI</td> <td>Proiect nr.</td> </tr> <tr> <td>Proiectat</td> <td>ing. Laurentiu MIREA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desenat</td> <td>ing. Laurentiu MIREA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verificat</td> <td>ing. Madalin RADUCANU</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <u>Titlu proiect</u> INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI </td> <td>Faza: D.I</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <u>Obiect</u> APARATE CALE </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <u>Titlu plansa</u> PLAN DE INCADRARE IN ZONA INTERSECTIA DR. ISTRATE - 11 IUNIE </td> <td>Plansa nr.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">AP 309</td> <td></td> </tr> </table>				Verificator proiecte astat					Verificator proiecte astat					Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data	ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA				REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Beneficiar:	Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	Proiect nr.	Proiectat	ing. Laurentiu MIREA				Desenat	ing. Laurentiu MIREA				Verificat	ing. Madalin RADUCANU				<u>Titlu proiect</u> INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI				Faza: D.I	<u>Obiect</u> APARATE CALE					<u>Titlu plansa</u> PLAN DE INCADRARE IN ZONA INTERSECTIA DR. ISTRATE - 11 IUNIE				Plansa nr.	AP 309				
Verificator proiecte astat																																																																				
Verificator proiecte astat																																																																				
Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data																																																																
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA				REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991																																																																
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Beneficiar:																																																																
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	Proiect nr.																																																															
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA																																																																			
Desenat	ing. Laurentiu MIREA																																																																			
Verificat	ing. Madalin RADUCANU																																																																			
<u>Titlu proiect</u> INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI				Faza: D.I																																																																
<u>Obiect</u> APARATE CALE																																																																				
<u>Titlu plansa</u> PLAN DE INCADRARE IN ZONA INTERSECTIA DR. ISTRATE - 11 IUNIE				Plansa nr.																																																																
AP 309																																																																				



ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991		Beneficiar:	Proiect nr.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect	Faza: D.I.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Obiect	
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			APARATE CALE	
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Titlu planşa	
				PLAN DE SITUATIE INTERSECTIA DR. ISTRATE	
				11 IUNIE	
			55		
			Data: APR/2009		





Verificator proiecte atestat				
Verificator proiecte atestat				
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991	Beneficiar:	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			Faza: D.I.
Proiectat	sing. Laurentiu MIREA			
Desenat	sing. Laurentiu MIREA			
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Plansa nr. <i>11</i>
			36	
			Data: APR/2009	



Verificator proiecte atestat						
Verificator proiecte atestat						
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta		Referat/Expertiza nr./Data	
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCHARESTI R.C. J40/46/1991			Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	Proiect nr.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %		Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	Faza: D.I.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU					
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA				Obiect APARATE CALE	
Desenat	ing. Laurentiu MIREA				Titlu plansa PLAN DE INCADRARE IN ZONA BUCLA ZETARI	Plansa nr.
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Data: APR/2009		







PROIECT

LIMITA DE PROIECT

INTERSECTION DRISTOR

Verificator proiecte atestat

Verificator proiecte atestat

Verificator/ Expert

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat/Expertiza nr./Data

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

Proiect nr.

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:500

Titlu proiect

INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIUL BUCURESTI

Faza:

D.I.

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MIREA

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

Object

APARATE CALE

Data:

APR/2009

Titlu planșă

PLAN DE SITUATIE INTERSECTIA DRISTOR - CAMTI RESSIU


Plansa nr.1

LIMITA DE PROIECT

Verifier proiecte atestat					
Verifier proiecte atestat					
Verifier/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data	
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA			REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991	Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	Proiect nr.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500 Data: APR/2009	<u>Titlu proiect</u> INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	Faza: D.I.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			<u>Object</u> APARATE CALE	
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA				
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			<u>Titlu plansa</u> PLAN DE SITUATIE INTERSECTIA DRISTROR - CAMIL RESSU	Plansa nr.2
Verificat	ing. Madalin RADUCANU				

CALEA DUDESTI
SOS. MIHAI BRAVU


24



STR. LABORATOR

Verificator proiecte atestat					
Verificator proiecte atestat					
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta		Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991		Beneficiar:	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect	Proiect nr.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	Faza: D.I
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Obiect	
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			APARATE CALE	
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		Data: APR/2009	Titlu planșă	Plansă nr.
				PLAN DE INCADRARE INTERSECTIA DRISTROR - CAMIL RESSU	

ZONA APARATELOR DE CALE



Verifier proiecte atestat					Referat/Expertiza nr./Data	
Verifier/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinta		Beneficiar:	Proiect nr.
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991				REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	
Specificatie	Nume	Semnătura	Scara: %		Titlu proiect: INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	Faza: D.I.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU					PROIECTARE
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA		43		Object: APARATE CALE	TRAMVAI
Desenat	ing. Laurentiu MIREA				Titlu planșa: SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PE ZONA APARATELOR DE CALE	Planșa nr.
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		APR/2009			47

ANEXA 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI “INLOCUIRE PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI A MUNICIPIULUI BUCURESTI”

1. Capacitate - 37 buc. piese conventionale (schimbatori si traversari);
- 2,628 km cale simpla (linii de legatura)

2. Valoarea totala a obiectivului de investitii, inclusiv TVA, este de 43.021.947 lei – echivalentul a 10.173.078 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009,

din care valoarea de constructii-montaj este de 37.116.047 lei – echivalentul a 8.776.554 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009.

3. Durata de executie - 16 luni calendaristice.



PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certificat ISO 9001 : 2000

SMM certificat ISO14001 : 2004

Primăria Municipiului Bucureşti**EXPUNERE DE MOTIVE**

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza "documentatie de interventie" conf. HG 28/2008) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Inlocuire piese cale si curbe de legatură in reteaua de linii de tramvai din municipiul Bucureşti"

Avand in vedere Nota de Fundamentare a Regiei Autonome de Transport Bucuresti privind cresterea calitatii serviciilor, in cadrul masurilor de reabilitare a infrastructurii de transport, se impune realizarea obiectivului de investitii "Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucureşti".

Locatiile in care sunt propuse a se executa lucrările de modernizare a caii de rulare sunt urmatoarele:

- intersectia str. Dristor cu bd. Camil Ressu;
- intersectia str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- bucla intoarcere tramvaie Zetari;
- Bucla intoarcere tramvaie Lacul Tei;
- Bd. Bucurestii Noi

Necesitatea si oportunitatea executiei lucrarilor este impusa de starea tehnica precara a aparatelor de cale si a curbelor de legatura cu liniile curente existente – stare care nu mai permite functionarea in regim de siguranta pentru calatori.

Principalele deficiente constatare sunt:

- deraieri repeatate ale vehiculelor ca urmare a deteriorarii elementelor constitutive al aparatelor de cale, respectiv a imposibilitatii mentinerii ecartamentului in tolerantele admisibile ;
- ingreunarea circulatiei generale pe zona aparatelor de cale datorita.

Toate aceste deficiente , impreuna cu faptul ca durata normata de viata a aparatelor de cale – 5 ani – este expirata, conduc la necesitatea adoptarii unor masuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale si a liniei de tramvai pe tronsoanele respective.

Din analizele efectuate rezulta ca realizarea obiectivului de investitii "Inlocuire piese cale si curbe de legatură in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucureşti" este oportuna, iar locatiile (intersectiile) desemnate spre modernizare au fost corect prioritizate spre modernizare de catre R.A.T.B.

Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre dezbatere Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotarare alaturat.



Primăria Municipiului București

Directia Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel : 305 55 35 ;Fax :305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

6882 / 22.05.2009

MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECȚIA GENERALĂ
Nr. 2905/6
2005. Luna ... 05 Ziuă ... 22

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA A C.G.M.B.
Nr. 1561
2005. Luna ... 05 Ziuă ... 22

VIZAT

VICEPRIMAR GENERAL

Mircea RAICU

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza "documentatie de interventie" conf. HG 28/2008) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai din municipiul Bucuresti"

In calitate de principal operator de transport public in municipiul Bucuresti, Regia Autonomă de Transport Bucuresti are ca obiectiv cresterea calitatii serviciilor prestate cu accent pe doua directii importante – innoirea si modernizarea parcului de vehicule si reabilitarea infrastructurii – ambele directii de actiune avand menirea sa conduca la sporirea securitatii si confortului pentru toti utilizatorii serviciilor prestate.

Datorita starii avansate de uzura a plaselor de aparate de cale si a eforturilor depuse, respectiv a costurilor necesare in vederea mentinerii in circulatie a acestora , specialistii RATB au stabilit lista prioritatilor de inlocuire a pieselor de cale in reteaua de linii de tramvai – toate cu durata normatata de viata dezasista.

Pentru realizarea obiectivului de investitii “ Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti”, Regia Autonomă de Transport Bucuresti a intocmit si promovat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economiici aprobat cu Hotararea C.G.M.B. nr. 26/01.02.2006.

Conform studiului de fezabilitate ante mentionat, urmău sa fie executate lucrari de inlocuire piese cale (71 buc. piese cale conventionale - schimbatori si traversari) in urmatoarele 13 locatii:

- Bucla Granitul;
- Depoul Colentina;
- Intersectia Camil Ressu cu Liviu Rebreanu;
- Intersectia Dristor cu Camil Ressu;
- Intersectia 1 Decembrie cu Th. Pallady;
- Bucla Nicolae Grigorescu;
- Depoul Titan;
- Bucla Romprim;
- Bucla Sura Mare;
- Bucla Zetarilor;
- Intersectia Bucurestii Noi cu Gloriei;
- Depoul Bucurestii Noi;
- Intersectia Colentina - Turmelor – Ziduri Mosi.

De la aprobarea in C.G.M.B. si pana in prezent, 5 din cele 13 locatii au fost realizate de catre Primaria Municipiului Bucuresti pe proiectele unice de reabilitare cale de rulare si carosabil (Bucla Granitul; Intersectia Camil Ressu cu Liviu Rebreanu;



Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, Romania
Tel : 305 55 35 ;Fax : 305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

Intersectia 1 Decembrie cu Th. Pallady; Bucla Romprim; Bucla Sura Mare; Intersectia Colentina - Turmelor – Ziduri Mosi).

Avand in vedere ca o parte din locatiile promovate spre reabilitare prin Hotararea C.G.M.B. nr. 26/01.02.2006 au fost realizate in cadrul altor proiecte de modernizare si tinand cont de faptul ca intr-o perioada de mai mult de trei ani – de la aprobatie si pana in prezent - au aparut noi locatii de piese cale care nu mai indeplinesc conditiile de siguranta circulatiei si care produc numeroase intreruperi ale circulatiei tramvaielor si implicit ingreuneaza circulatia generala, Regia Autonomă de Transport Bucuresti a propus modificarea documentatiei de "Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti" si, implicit, a indicatorilor tehnico-economici aferenti.

Astfel, din lista initiala a locatiilor de modernizat se preiau 2 dintre ele (Intersectia Dristor cu Camil Ressu si Bucla Zetari). La acestea se adauga 3 noi locatii – Bucla Lacul Tei; Intersectia str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate si bd. Bucurestii Noi (de la iesirea din depou si pana la intersectia cu Sos. Chitila).

Ca urmare , Regia Autonomă de Transport Bucuresti propune spre modernizare in cadrul documentatiei modificate urmatoarele locatii:

- intersectia str. Dristor cu bd. Camil Ressu;
- intersectia str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- bucla intoarcere tramvaie Zetari;
- bucla intoarcere tramvaie Lacul Tei;
- bd. Bucurestii Noi (de la iesirea din Depou si pana la intersectia cu Sos. Chitila).

Locatiile mentionate cuprind in total 37 buc. piese cale conventionale – schimbatori si traversari si calea de rulare adiacentă în lungime de 2,628 km.

Înlocuirea aparatelor de cale și punerea lor pe noul amplasament, conduce implicit și la racordarea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea tramei stradale până la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale duce și la lucrări de ridicare la cota a capacelor caminelor existente.

Necesitatea si oportunitatea lucrarii este impusa de starea tehnica precara a aparatelor de cale si a curbelor de legatura cu liniile curente existente – stare care nu mai permite functionarea in regim de siguranta pentru calatori.

Principalele deficiente constatate sunt:

- deraieri repeatate ale vehiculelor ca urmare a deteriorarii elementelor constitutive al aparatelor de cale, respectiv a imposibilitatii mentinerii ecartamentului in tolerantele admisibile prin:
 - uzuri majore ale profilului sinei in zona ciupercii si a jgheabului de rulare;
 - uzura avansata pana la rupere a prinderilor sinei pe placile de baza;
 - uzura inimilor de incrusicare;
 - denivelari in plan vertical – chiar praguri - ale liniei datorate tasilor diferențiate ale infrastructurii si suprastructurii sinei;
 - schimbarea geometriei liniilor abătute ca urmare a interventiilor repeatate pentru remedierea avariilor (reparatii execute la rupturi de sine si inlocuirea cu cupoane de sina confectionate din alte tipuri de sina);
 - deteriorarea acelor si articulatiilor aparatelor de cale;
 - modificarea geometriei si a unghiurilor de incrusicare ale traversarilor dintre liniile de tramvai;



Primăria Municipiului București

Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România
Tel : 305 55 35 ;Fax :305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

- ingreunarea circulatiei generale pe zona aparatelor de cale datorita:
 - o lipsei aparatelor de manevra automata si a echipamentelor necesare implementarii managementului de trafic;
 - o deteriorarea suprafetelor carosabile in zona aparatelor de cale ca urmare a cedarii fundatiei liniei si/sau a degradarii traverselor de lemn pe care sunt fixate aparatele de cale existente;
 - o cedarii fundatiilor pe zona aparatelor de cale datorita lipsei canalizarii macazurilor si a sistemelor de drenare a apelor pluviale.

Toate aceste deficiente , impreuna cu faptul ca durata normata de viata a aparatelor de cale – 5 ani – este expirata, conduc la necesitatea adoptarii unor masuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale si a liniei de tramvai pe tronsoanele respective.

Solutia constructiva care face obiectul documentatiei propuse spre aprobare si intocmita de catre Atelierul Proiectare Infrastructura al RATB consta in :

- desfacerea aparatelor existente si a liniilor de legatura;
- executarea sapaturii pana la cota de fundare (-90 cm adancime);
- turnarea zidurilor de sprijin la limita cu zona carosabila pe zona liniilor de legatura;
- executarea fundatiei din piatra sparta pe pat de poza din nisip;
- asterenerea unui strat de AB2 in grosime de 5 cmm la fata superioara a fundatiei;
- pozarea sinelor tip NP4As-A si NP4 As-V ;
- montarea amortizoarelor de zgromot si vibratii sub talpa sinei si la inima acesteia;
- inglobarea sinei in beton turnat in doua straturi : primul strat de 19 cm din beton marca C30/37 armat cu plasa PC 52, F8 100/100 , iar al doilea strat de beton de 15 cm grosime marca C30/37 armat cu fibre din polipropilena;
- aducerea la cota carosabilului adjacente se va face prin inglobarea in asfalt, executata in doua straturi: un strat de uzura de 4 cm grosime din MASF 16 si un strat de 5 cm grosime din BAD25;
- inchiderea rosturilor cu mastic de etansare turnat deasupra amortizoarelor de zgromot si vibratii, in lungul sinelor – de o parte si alta a acestora.

Pe zona intersecțiilor se va avea in vedere refacerea intregii trame stradale pana la limita bordurilor aferente trotuarelor, inclusiv cu aducerea la cota a caminelor aflate pe zona.

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului sunt:

- 1. Capacitate** - 37 buc. piese conventionale (schimbatori si traversari);
- 2,628 km cale simpla (linii de legatura)
- 2. Valoarea totala a obiectivului de investitii**, inclusiv TVA, este de **43.021.947 lei – echivalentul a 10.173.078 Euro** - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009,
din care valoarea de constructii-montaj este de 37.116.047 lei – echivalentul a 8.776.554 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009.
- 3. Durata de executie** - **16 luni calendaristice.**



Primăria Municipiului Bucureşti

Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel : 305 55 35 ;Fax :305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004


Atat la elaborarea solutiilor tehnico-construcive, cat si la stabilirea valorii obiectivului de investitii s-a avut in vedere utilizarea sinei aflata in stoc la RATB – sina ramasa neutilizata din cadrul proiectului cofinanțat din credit BEI si buget local “Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti”.

Facem precizarea ca documentatia si indicatorii tehnico-economi ci aferenti obiectivului “Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti” au fost aprobat i in prealabil in sedinta din 30.04.2009 a Comitetului Director al Regiei Autonome de Transport Bucuresti.

Avand in vedere cele prezентate, supunem spre aprobare proiectul de Hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza “documentatie de interventie”) si a indicatorilor tehnico-economi ci ai obiectivului “Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti” cu finantare din alocatii C.G.M.B esalonat in perioada 2009 -2010 – prin promovarea unei noi Hotarari C.G.M.B. si anularea Hotararii C.G.M.B. nr. 26/01.02.2006.

DIRECTOR GENERAL,

Madalin Dumitru





REGIA AUTONOMĂ
DE TRANSPORT
BUCUREŞTI

C.U.I. 1589886
RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001
COD IBAN BCR Sector 3

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza "documentatie de interventie" conf. HG 28/2008) pentru obiectivul de investitii "Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai din municipiu Bucuresti"

In calitate de principal operator de transport public in municipiu Bucuresti, Regia Autonoma de Transport Bucuresti are ca obiectiv cresterea calitatii serviciilor prestate cu accent pe doua directii importante – innoirea si modernizarea parcului de vehicule si reabilitarea infrastructurii – ambele directii de actiune avand menirea sa conduca la sporirea securitatii si confortului pentru toti utilizatorii serviciilor prestate.

Datorita starii avansate de uzura a plaselor de aparate de cale si a eforturilor depuse, respectiv a costurilor necesare in vederea mentinerii in circulatie a acestora , specialistii RATB au stabilit lista prioritatilor de inlocuire a pieselor de cale in reteaua de linii de tramvai – toate cu durata normatata de viata depasita.

Pentru realizarea obiectivului de investitii “ Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti”, Regia Autonoma de Transport Bucuresti a intocmit si promovat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economiici aprobat cu Hotararea C.G.M.B. nr. 26/01.02.2006.

Conform studiului de fezabilitate ante mentionat, urmau sa fie executate lucrari de inlocuire piese cale (71 buc. piese cale conventionale - schimbatori si traversari) in urmatoarele 13 locatii:

- Bucla Granitul;
- Depoul Colentina;
- Intersectia Camil Ressu cu Liviu Rebreanu;
- Intersectia Dristor cu Camil Ressu;
- Intersectia 1 Decembrie cu Th. Pallady;
- Bucla Nicolae Grigorescu;
- Depoul Titan;
- Bucla Romprim;
- Bucla Sura Mare;
- Bucla Zetarilor;
- Intersectia Bucurestii Noi cu Gloriei;
- Depoul Bucurestii Noi;
- Intersectia Colentina - Turmelor – Ziduri Mosi.

De la aprobarea in C.G.M.B. si pana in prezent, 5 din cele 13 locatii au fost realizate de catre Primaria Municipiului Bucuresti pe proiectele unice de reabilitare cale de rulare si carosabil (Bucla Granitul; Intersectia Camil Ressu cu Liviu Rebreanu; Intersectia 1 Decembrie cu Th. Pallady; Bucla Romprim; Bucla Sura Mare; Intersectia Colentina - Turmelor – Ziduri Mosi).

Avand in vedere ca o parte din locatiile promovate spre reabilitare prin Hotararea C.G.M.B. nr. 26/01.02.2006 au fost realizate in cadrul altor proiecte de modernizare si tinand cont de faptul ca intr-o perioada de mai mult de trei ani – de la aprobatie si pana in prezent - au aparut noi locatii de piese cale care nu mai indeplinesc conditiile de siguranta circulatiei si care produc numeroase intreruperi ale circulatiei tramvaielor si implicit ingreuneaza circulatia generala, Regia Autonoma de Transport Bucuresti a decis modificarea documentatiei de “Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti” si, implicit, a indicatorilor tehnico-economici aferenti.

Astfel, din lista initiala a locatiilor de modernizat se preiau 2 dintre ele (Intersectia Dristor cu Camil Ressu si Bucla Zetari). La acestea se adauga 3 noi locatii – Bucla Lacul Tei; Intersectia str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate si bd. Bucurestii Noi (de la iesirea din depou si pana la intersectia cu Sos. Chitila).

Ca urmare , Regia Autonoma de Transport Bucuresti propune spre modernizare in cadrul documentatiei modificate urmatoarele 5 locatii:

- intersectia str. Dristor cu bd. Camil Ressu;
- intersectia str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- bucla intoarcere tramvaie Zetari;
- bucla intoarcere tramvaie Lacul Tei;
- bd. Bucurestii Noi (de la iesirea din Depou si pana la intersectia cu Sos. Chitila).

Locatiile mentionate cuprind in total 37 buc. piese cale conventionale – schimbatori si traversari.

Necesitatea si oportunitatea lucrarii este impusa de starea tehnica precara a apparatelor de cale si a curbelor de legatura cu liniile curente existente – stare care nu mai permite functionarea in regim de siguranta pentru calatori.

Principalele deficiente constatate sunt:

- deraieri repeatate ale vehiculelor ca urmare a deteriorarii elementelor constitutive al apparatelor de cale, respectiv a imposibilitatii mentinerii ecartamentului in tolerantele admisibile prin:
 - o uzuri majore ale profilului sinei in zona ciupercii si a jgheabului de rulare;
 - o uzura avansata pana la rupere a prinderilor sinei pe placile de baza;
 - o uzura inimilor de incrucisare;
 - o denivelari in plan vertical – chiar praguri - ale liniei datorate tasarilor diferențiate ale infrastructurii si suprastructurii sinei;
 - o schimbarea geometriei liniilor abatute ca urmare a interventiilor repeatate pentru remedierea avariilor (reparatii executate la rupturi de sine si inlocuirea cu cupoane de sina confectionate din alte tipuri de sina);
 - o deteriorarea acelor si articulatiilor apparatelor de cale;
 - o modificarea geometriei si a unghiurilor de incrucisare ale traversarilor dintre liniile de tramvai;
- ingreunarea circulatiei generale pe zona apparatelor de cale datorita:
 - o lipsei apparatelor de manevra automata si a echipamentelor necesare implementarii managementului de trafic;

- deteriorarea suprafetelor carosabile in zona aparatelor de cale ca urmare a cedarii fundatiei liniei si/sau a degradarii traverselor de lemn pe care sunt fixate aparatele de cale existente;
- cedarii fundatiilor pe zona aparatelor de cale datorita lipsei canalizarii macazurilor si a sistemelor de drenare a apelor pluviale.

Toate aceste deficiente , impreuna cu faptul ca durata normata de viata a aparatelor de cale – 5 ani – este expirata, conduc la necesitatea adoptarii unor masuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale si a liniei de tramvai pe tronsoanele respective.

Solutia constructiva care face obiectul documentatiei propuse spre aprobare si intocmita de catre Atelierul Proiectare Infrastructura al RATB consta in :

- desfacerea aparatelor existente si a liniilor de legatura;
- executarea sapaturii pana la cota de fundare (-90 cm adancime);
- turnarea zidurilor de sprijin la limita cu zona carosabila pe zona liniilor de legatura;
- executarea fundatiei din piatra sparta pe pat de poza din nisip;
- asterenerea unui strat de AB2 in grosime de 5 cmm la fata superioara a fundatiei;
- pozarea sinelor tip NP4As-A si NP4 As-V ;
- montarea amortizoarelor de zgomot si vibratii sub talpa sinei si la inima acesteia;
- inglobarea sinei in beton turnat in doua straturi : primul strat de 19 cm din beton marca C30/37 armat cu plasa PC 52, $\Phi 8\text{--}100/100$, iar al doilea strat de beton de 15 cm grosime marca C30/37 armat cu fibre din polipropilena;
- aducerea la cota carosabilului adjacente se va face prin inglobarea in asfalt, executata in doua straturi: un strat de uzura de 4 cm grosime din MASF 16 si un strat de 5 cm grosime din BAD25;
- inchiderea rosturilor cu mastic de etansare turnat deasupra amortizoarelor de zgomot si vibratii, in lungul sinelor – de o parte si alta a acestora.

Inlocuirea aparatelor de cale si punerea lor pe noul amplasament conduc implicit la racordarea cu carosabilul existent – deci aceasta presupune inclusiv refacerea tramei stradale pana la borduri, acolo unde este cazul.

Pe zona intersecțiilor se are in vedere in mod obligatoriu refacerea intregii trame stradale pana la limita bordurilor aferente trotuarelor, inclusiv cu aducerea la cota a caminelor aflate pe zona.

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului sunt:

1. Capacitate - 37 buc. piese conventionale (schimbatori si traversari);
- 2,628 km cale simpla (linii de legatura)

2. Valoarea totala a obiectivului de investitii, inclusiv TVA, este de 43.021.947 lei – echivalentul a 10.173.078 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009,

din care valoarea de constructii-montaj este de 37.116.047 lei – echivalentul a 8.776.554 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009.

3. Durata de executie - 16 luni calendaristice.

Facem precizarea ca documentatia si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului "Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti" a fost aprobată in prealabil in sedinta din 30.04.2009 a Comitetului Director al Regiei Autonome de Transport Bucuresti.

Avand in vedere cele prezентate, supunem aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti documentatia tehnico-economica (faza Documentatie de Interventie) si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Inlocuire piese cale in reteaua de linii de tramvai a municipiului Bucuresti" – obiectiv de investitii propus a se finanta din alocatie C.G.M.B. , cu realizare in perioada 2009-2010 – prin promovarea unei noi Hotarari C.G.M.B. si anularea Hotararii C.G.M.B. nr. 26/01.02.2006.

Precizam ca modificarea propusa spre aprobată cuprinde atat reducerea locatiilor de modernizat – de la 13 la 5 – cat si reducerea corespunzatoare a indicatorilor tehnico – economici aferenti.

DIRECTOR GENERAL

ing. Gheorghe Aron



DIRECTOR EXPLOATARE,

ing. Valeriu Bunea

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ec. Virgil Chiru

DIRECTOR INFRASTRUCTURA,

ing. Geani Dabu

SEF SERVICIU INVESTITII,

Nicolae Velicu

HOTARIRE numar 180 din 10/09/1997

HOTARIRE numar 180 din 10/09/1997

priv.aprob.studiului "Strategia de dezvoltare a transp.public de suprafata din Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva,pana in anul 2010"

EMITENT: Consiliul General Al PMB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea studiului "Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva pana in anul 2010"

Avand in vedere propunerea privind studiul "Strategie" al Regiei Autonome de Transport Bucuresti si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii strategiei propuse;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

In temeiul art.20, lit."c", "g" si "l", art.29 si ale art.31 din legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgență nr.22/1997,

Consiliul General al municipiului Bucuresti

Hotaraste:

Articol unic - Se aproba studiul "Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva, pana in anul 2010" conform prevederilor din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gabriel Toma

Bucuresti, 09.10.1997
Nr.180